



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22295 _____ г. Канск _____ « 18 » декабря 20 23 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении профилактического
визита в отношении Краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Канский морской кадетский корпус»
(сокращенное наименование: КГБОУ «Канский морской кадетский корпус»),
находящегося по адресам: 663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена,
11; 663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена, 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п.п. 2.8.1., 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 144
таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) в системе искусственного
освещения кабинета информатики, учебного помещения 5б класса имеются
старые, изношенные лампы (гудят), с неисправной защитной арматурой, в
обеденном зале столовой недостаточное количество светильников, в

результате уровень искусственной освещенности в обеденном зале не соответствует нормируемым значениям (200 лк) и составляет среднее значение 95 ± 9 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU. 710074 от 30.09.2015 года) № 16468 от 15.12.2023 по результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 08.12.2023 года № 206-983);

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка наружной стены в актовом зале повреждена сыростью и грибком, что способствует неинфекционной заболеваемости;

- в нарушение п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в спальном корпусе для старших детей отделка стен в спальнях для 10-11 классов окрашена не влагостойкой краской; в спальном корпусе отделка пола, где установлены унитазы, имеет трещины и повреждения, что не исключает травматизма;

- в нарушение п. 2.9.1., п. 2.2.4., п. 2.5.2., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 медицинская помощь в учреждении осуществляется с нарушением законодательства в сфере охраны здоровья: не обеспечена подача горячей воды к местам пользования, что способствует распространению инфекционной заболеваемости, разбита плитка при входе в туалет персонала, что не обеспечивает качественную уборку; в буфетной изолятора отсутствует раковина для мытья посуды; при входе в здание здравпункта разрушено твердое покрытие дорожки, что не исключает травматизма среди детей и персонала (нарушение частично устранено, что подтверждает объяснение руководителя от 14.12.2023);

- в нарушение абз. 12 п. 2.3.1., абз. 8 п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 без учета нормы по ГОСТу 58186-2018 «Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» в учреждении оборудованы нежилые помещения: в обоих спальнях корпусов количество душевых составляет 1 сетка более чем на 20 детей (4 сетки на 88 детей), в туалетных для старших детей не предусмотрены ногомойки; в корпусе для детей младшего возраста отсутствует помещение для обработки уборочного инвентаря, в душевых кабинах не оборудованы поддоны, сбор сточных вод в один сливной трап предусмотрен от четырех кабин одновременно;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен в душевой-умывальной выполнена посредством пластиковых панелей, имеющих повреждения, сколы, дыры, что не допускает проведения качественной влажной уборки;

- в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 в помещениях с влажным режимом обоих корпусов не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением;

- в нарушение абз. 2 п. 2.4.11. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 в туалетных обоих корпусов отсутствуют сливы к унитазам, вода бежит самотеком, в нескольких кабинах со смывом из-за расположения унитазов пользоваться

ими не представляется возможным;

- в нарушение п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 состояние стульев (сидений) в обеденном зале с повреждениями и дефектами, что затрудняет качественную уборку;

- в нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 без учета поточности технологических процессов в варочном цехе в зоне раздачи (для готовой продукции) установлен жарочный шкаф с тестомесом и столом для теста, где производятся процессы с сырой продукцией;

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в холодном цехе малой площадью установка оборудования проведена не в соответствии с гигиеническими нормативами и без учета свободного доступа к нему: невозможно подойти к раковине для вторичной обработки овощей и фруктов (из-за рядом стоящего стола), вместо моечной ванны используется эмалированная раковина малого объема;

- в нарушение п. 2.6.1., п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 не обеспечена подводка воды через смеситель к ваннам для мытья овощей в овощном цехе, вода подается посредством резинового шланга;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) состояние полов в цехах: овощном и варочном (бетонные с мраморной крошкой) не гладкие, с трещинами и дефектами, в помещении для хлеба полы и стены с повреждениями, с участками отсутствующей плитки и отделки.

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 стеллаж, используемый для хранения кухонной посуды, самодельный, не имеющий решетчатой поверхности полок для стока воды; в мясорыбном цехе стол для птицы – не производственный (парта с металлической крышкой);

- в нарушение абз. 3 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 для приготовления пищи используются кастрюли и тазы из алюминия, при требовании – из нержавеющей стали, используются разделочные доски с трещинами, столовая посуда – с отбитыми краями, что не исключает травматизма;

- в нарушение п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 при входе в столовую для детей не предусмотрен тамбур, тепловая завеса также отсутствует;

- в нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 в моечной для посуды раковина для персонала не подведена к канализации, в холодном цехе в раковине для обработки продуктов, в варочном цехе в раковине для круп не отрегулирована подача воды (бежит тонкой струйкой).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Устранить нарушения:

1. п.п. 2.8.1., 2.8.6. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН

- 1.2.3685-21 – в системе искусственного освещения кабинета информатики, учебного помещения 5б класса заменить старые гудящие светильники; в обеденном зале столовой установить такое количество светильников, которое обеспечивает нормируемый уровень искусственной освещенности (не менее 200 лк);
2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – восстановить отделку наружной стены в актовом зале, устранить сырость и повреждение грибком;
 3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – в спальном корпусе для старших детей выполнить отделку стен в спальнях для 10-11 классов влагостойкой краской;
 4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку пола, где установлены унитазы для старших обучающихся в спальном корпусе без трещин и повреждений;
 5. п. 2.9.1., п. 2.2.4., п. 2.5.2., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 – медицинскую помощь в учреждении организовать в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья: в буфетной изолятора создать условия для мытья посуды; при входе в здание здравпункта восстановить целостность покрытия дорожки;
 6. абз. 12 п. 2.3.1., абз. 8 п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 – с учетом нормы по ГОСТу 58186-2018 «Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» в обоих спальнях корпуса обеспечить количество душевых из расчета 1 сетка более чем на 10 детей; в корпусе для детей младшего возраста оборудовать помещение для обработки уборочного инвентаря;
 7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку стен в душевой-умывальной для младших детей гладкую и ровную, без повреждений, сколов и дыр;
 8. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 – в помещениях с влажным режимом обоих корпусов предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением;
 9. абз. 2 п. 2.4.11. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 – в туалетных обоих корпусов оборудовать сливы к унитазам, в нескольких кабинах со смывом установить унитазы, для обеспечения возможности пользоваться кабинами;
 10. п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить состояние стульев (сидений) в обеденном зале без повреждений и дефектов;
 11. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 – провести расстановку технологического оборудования в варочном цехе и в зоне приготовления холодных закусок с учетом поточности технологических процессов и свободного доступа к оборудованию;
 12. абз. 1 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – в холодном цехе вместо моечной раковины установить производственную ванну для вторичной обработки овощей и фруктов; в моечной для посуды установить производственный стеллаж для хранения кухонной посуды, имеющий решетчатую или

перфорированную поверхность полок для стока воды; в мясорыбном цехе – производственный стол для птицы;

- 13.абз. 3 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 для приготовления пищи используются кастрюли и тазы из алюминия, при требовании – из нержавеющей стали, используются разделочные доски с трещинами, столовая посуда – с отбитыми краями, что не исключает травматизма;
- 14.п. 2.6.1., п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить подводу воды через смеситель к ваннам для мытья овощей в овощном цехе, без помощи резинового шланга;
- 15.п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить состояние полов в цехах: овощном и варочном (бетонные с мраморной крошкой) гладкое, без трещин и дефектов
- 16.п. 2.5.2.. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – в помещении для хлеба восстановить целостность отделки полов и стен;
- 17.п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 – при входе в столовую для детей предусмотреть тепловую завесу, используемую при низких температурах наружного воздуха;
- 18.п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 – в моечной для посуды пищеблока раковину для персонала подключить к системе канализации, в холодном цехе в раковине для обработки продуктов, в варочном цехе в раковине для круп отрегулировать подачу воды.

Срок исполнения настоящего предписания: 09.10.2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на КГБОУ «Канский морской кадетский корпус», юридический адрес: 663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена, д. 11.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «09» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

О. В. Цуприкова

С предписанием ознакомлен (а)

«19» 12 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)